

**Beschreibung:** Stumpfmatte, gut deckende und universal einsetzbare Wandfarbe auf Basis einer Kunstharzdispersion. Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, optimal streichfähig und atmungsaktiv. Geeignet als Schlussbeschichtung von Wänden und Decken in Trockenräumen. Für den Innenbereich.

**Anwendungsbereich:** Als dauerhafte, glatte Schlussbeschichtung auf mineralischen Untergründen im Innenbereich. Geeignete Untergründe sind u.a.: vorhandene Farbschichten, Zement und Putz, Beton, Mauerziegel, Gipsplatten, Holzfaserplatten, etc. Ebenfalls für das Streichen von Glasfaserbeschichtungen geeignet.

**Eigenschaften:**

- Stumpfmatt
- Optimale Streichfähigkeit
- Gut deckend
- Gut abwaschbar
- Geruchsarm
- Atmungsaktiv

**Farbton:** Weiß und in allen Farbtönen des SPS "Color Service"-Farbmischsystems.

**Verarbeitung:**

Vor Gebrauch gut umrühren. Die erste Schicht ggf. mit max. 10 % Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Pinsel, Farbroller oder Spritzpistole in 1 oder 2 Schichten auftragen. Zur Vermeidung von Ansatzspuren stets nass-in-nass verarbeiten. Alle Bahnen in derselben Richtung nachrollen. Während der Trockenzeit die Fläche nicht mehr bearbeiten.

Spritzen:	Airless-Pistole	airmix
Düsenöffnung	0,015-0,017"	0,015-0,017"
Druck	Ca. 160-180 bar	Ca. 150-170 bar
Luftdruck	-	Ca. 2 bar

Die angegebenen Einstellungen für das Spritzen dieses Produkts gelten als Ausgangspunkt. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort sind die Einstellungen vom Anwender selbst zu bestimmen.

**Verbrauch:** Ca. 7 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Die angegebene Ergiebigkeit ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.

**Trockenzeit bei 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %:**

Trocken nach ca. 2 Stunden.

Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden.

### SYSTEMAUFBAU

**Allgemeines:**

Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Ablätternde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern.

**Neue, unbehandelte Untergründe**

- (Stark) saugende Untergründe mit SPS Fixiermittel vollflächig vorbehandeln.
- Kreidende Untergründe gründlich reinigen. Nach Trocknung mit Fixiermittel vorbehandeln.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

**Vorhandene intakte Farbschichten**

- Reinigen.
- Gegebenenfalls eine Zwischenschicht verdünnte SPS Unitex 1515 auftragen.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

**Vorhandene nicht tragfähige Untergründe**

- Abblätternde Schichten entfernen.
- Kreidende Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen.
- Gegebenenfalls Ausbesserungen vornehmen.
- Mit SPS Fixiermittel vorbehandeln.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

**Von Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß verunreinigte Stellen**

- Gründlich reinigen.
- Oberfläche/verunreinigte Stellen mit SPS Isoliermittel behandeln.

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die am häufigsten vorkommenden Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine ausführliche Beratung bitte an SPS bv wenden.

**TECHNISCHE DATEN (gültig für weiß/Basis P)**

<b>Bindemittel:</b>	Lösemittelfreie Kunstharzdispersion
<b>Pigmente:</b>	Rutil-Titandioxide und Mineralfüllstoffe
<b>Lösemittel:</b>	Wasser
<b>Feste Bestandteile:</b>	41 Vol.%
<b>Dichte:</b>	Ca. 1,54 g/ml
<b>Empfohlene Schichtdicke:</b>	Trockenschichtdicke / Schicht ca. 50 Mikrometer Nassschichtdicke / Schicht ca. 120 Mikrometer
<b>Glanzgrad:</b>	Stumpfmatt: 5 % bei 85°
<b>Verdünnung:</b>	Wasser
<b>Gefahrenklasse:</b>	siehe Materialsicherheitsdatenblatt
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	Wasser und Seife

**Haltbarkeit:** Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

**Allgemeines:**

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Werte wurden auf der Grundlage der DIN EN 13300 festgelegt. Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Bei der Verarbeitung dieses Produkts stets die notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Dämpfe/Sprühnebel der Produkte nicht einatmen. Bei der Verarbeitung stets angemessen lüften.

**Entsorgung:** Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.