

Omschrijving: Witte, watergedragen primer met uitstekende roestwerende eigenschappen. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Voor bescherming van ijzer, aluminium, zink koper, messing en gegalvaniseerd staal etc.

Eigenschappen:

- Roestwerend
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goed schuurbaar
- Goede vloeïing
- Isolerend

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen redelijk vol aanbrengen met een acrylkwast of acrylroller. Indien nodig met 3% water verdunnen. Na elke laag licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

Verbruik: Ca. 11-13 m² /liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld ijzer, aluminium, zink koper, messing en gegalvaniseerd staal etc: Eventuele walshuid en/of roest verwijderen. Ontvetten met thinner, opruwen met staalwol en daarna grondig reinigen met wasbenzine. Behandelen met 1 of 2 lagen Finess Anti-Roestprimer. Bij voorkeur aansluitend een laag Finess Grondverf aanbrengen.

Slechte verflagen: Verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als 'Onbehandeld ijzer, aluminium etc'.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Combinatie van PU-Alkydemulsie en Acrylaatdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide, zinkfosfaat en minerale extenders

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 36% in volume

S.G.: Ca. 1,28 g/ml

Viscositeit: Krebs Stormer 105 KU @ +20°C

Maalfijnheid: 20 Micron

Aanbevolen laagdikte: 30 Micron droog

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Kan zonder problemen enkele maanden overstaan. Kan vaak dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.