

**Omschrijving:** Roestwerende aflak met hamerslag effect voor metaal. Kan direct op metaal worden aangebracht. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Uitstekend geschikt voor het aflakken van metalen voorwerpen, maar kan ook toegepast worden op hout.

**Eigenschappen:**

- Roestwerende werking
- Waterafstotend
- Kras- en stootvast

**Kleur:** Diverse kleuren

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. In 2 onverdunde lagen aanbrengen met een kwast of lakroller.

**Verbruik:** Ca. 10 m<sup>2</sup> /liter per laag.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur.  
Overschilderbaar na ca.8 uur.  
Uitgehard na 7 dagen.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Roest en slecht hechtende verflagen geheel verwijderen met een staalborstel.

**Onbehandeld (licht roestig) metaal:** Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen.

**Behandeld metaal in goede staat:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

**Geschilderd metaal in slechte staat:** Roestige oppervlakken en roestpitten voorbehandelen met een Finess roestwerende primer.

**Hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Bij voorkeur voorbehandelen met Finess Grondverf.

**Zink, aluminium en gegalvaniseerd staal:** Voorbehandelen met Finess Multiprimer.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Urethaan gemodificeerde alkydhars

**Pigmenten:** Roestwerende lood- en chromaatvrije pigmenten

**Oplosmiddel:** White spirit

**Vaste bestanddelen:** 50% in volume

**S.G.:** Ca. 1 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stormer 90-100 KU @ +20°C

**Maalfijnheid:** 10-25 Micron

**Aanbevolen laagdikte:** 40 Micron droog 80 Micron nat

**Glansgraad:** Glanzend

**Tint:** Diverse kleuren

**Vlampunt:** 39°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** White spirit of kwastenreiniger

**Prestaties:** Zeer goede anti-roest eigenschappen. Sneldrogend.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.